

**1. P:** Após instalar a atualização do Windows, KB2962409, a porta de mouse Fatal1ty não pode usar a taxa de atualização maior que 125hz.

**R:** Por favor consulte o link abaixo para atualizar o F-Stream to v2.0.188.

[http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream\(v2.0.188\).zip](http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream(v2.0.188).zip)

**2. P:** Eu fiz o download do driver Intel Management Engine ver:10.0.0.1204 para os modelos Intel Série 9 a partir da área de download da ASRock, mas o driver não pôde ser instalado. Ele exibe uma mensagem de erro "A required update is missing: Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB2685811)" durante a instalação.

**R:** Este problema está relacionado aos requisitos do driver Intel ME, portanto, por favor siga as instruções da mensagem de erro e instale a atualização do Windows KB2685811 antes de fazer a instalação do driver Intel ME. Por favor faça o download da atualização KB2685811 a partir do site da Microsoft.

Link de Download: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>

**3. P:** Os dispositivos Bluetooth não são reconhecidos corretamente no sistema ASRock M8. Como eu resolvi este problema?

**R:** Por favor atualize o ASRock A-Tuning para a versão V2.0.172.1 ou posterior para corrigir este problema.

Link de download do ASRock A-Tuning V2.0.172.1:

[http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning\(v2.0.172.1\).zip](http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning(v2.0.172.1).zip)

**4. P:** Eu instalei todos os drivers para os modelos BayTrail a partir da área de downloads da ASRock, mas ainda existe um dispositivo com uma "!" no Gerenciador de Dispositivo. O que eu devo fazer?.

**R:** Este problema está relacionado aos requisitos do Intel Trusted Execution Engine. Por favor instale a atualização do Windows KB2685811 e então instale o Intel Trusted Execution Engine novamente.

Link de download do KB2685811: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>