

### 1. Ε: Οι USB3.0 θύρες της Etron δεν μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τις συσκευές USB3.0 με τον ελεγκτή της JMicron IC, τι πρέπει να κάνω?

**A:** Σας παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Σας παρακαλούμε ενημερώστε τον οδηγό (driver) v0.104 της θύρας USB3.0 της Etron από το παρακάτω σύνδεσμο:

[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)

2. Σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την JMicron και ζητήστε τους να σας βοηθήσουν με την ενημέρωση του firmware.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την JMicron στην παρακάτω διεύθυνση:

**Email:** [fae@jmicron.com](mailto:fae@jmicron.com)

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε την JMicron για την έκδοση (v0.104) του οδηγού (driver) που χρησιμοποιείτε.