

Pomoc techniczna – pytania i odpowiedzi

P: Porty Etron USB 3.0 nie wykrywają urządzeń z chipami JMicron IC. Co powinienem zrobić?

O: Proszę wykonać poniższe czynności.

1. Proszę zaktualizować sterowniki Etron USB 3.0 do wersji 0.104 z poniższego adresu,
[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)
2. Proszę się skontaktować z JMicron i zapytać o aktualizację firmware. Informacje proszę przesłać na poniższy adres:
Email: fae@jmicron.com

Proszę poinformować JMicron o zainstalowanej wersji sterowników (v0.104).