

**1. P: Jak mogę poprawić wydajność Wi-Fi na komputerze M8?**

**O:** Prosimy wykonać poniższe czynności.

Krok 1. Zaktualizuj BIOS.

Z97-M8 P1.40 lub późniejsza

Link: [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 lub późniejsza

Link: <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

Krok 2. Odinstaluj sterownik Intel® Smart Connect Technology ze swojego komputera.

**2. P: Mój monitor oraz kabel obsługują standard DisplayPort 1.2, jednak sterownik graficzny cały czas pokazuje komunikat:**

**“A display capable of DisplayPort v1.2 data rates and multi-streaming is currently connected to a connector that does not” na platformie AMD FM2+. Jak rozwiązać ten problem?**

**O:** Prosimy pobrać i zainstalować sterownik graficzny AMD w wersji 14.9 aby rozwiązać ten problem.

Sterownik graficzny AMD w wersji 14.9 można pobrać z poniższej lokalizacji:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>