

1. P: Nie mogę zainstalować systemu Windows 10 na platformie H81/P81/H87/B85/H91/H97 z procesorem Intel G3258.**Co powinienem zrobić?**

- O:** Aby procesor Intel G3258 obsługiwał system Windows 10 konieczna jest aktualizacja BIOS-u do najnowszej wersji. Jeżeli model Twojej płyty głównej nie znajduje się na liście, zachęcamy do odwiedzenia sekcji Beta, by pobrać najnowszą wersję Beta BIOS-u.

Model	P Bios
H81M-VG4 R2.0	P1.40
H81M-DGS R2.0	P1.60
H81M-HDS R2.0	P1.30
H81M-HDS	P2.10
H81M-DG4	P1.10
H97 Anniversary	P1.50
H97M Anniversary	P2.10
B85 Anniversary	P1.40
B95M-DGS	P1.60
B85M-DGS	P1.50
B85M Pro3	P1.40
H97M Pro4	P2.00
B85M-HDS	P1.70
B85 Pro4	P2.30
B85M	P2.50
H81M-HG4	P1.50
H81M	P1.90
H81M-GL	P2.00
H81M-G	P1.40
H97 Pro4	P1.90
H97M	P2.00