

Intrabari si raspunsuri frecvente

1. I: porturile Etron USB3.0 nu detecteaza dispozitivele mele USB3.0 cu JMicron IC. Ce pot face?

R: Va rog urmati pasii de mai jos

1. Faceti un update de driver pentru Etron USB3.0 v0.104 din link-ul urmator:

[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)

Contactati JMicorn si cereti ajutor pentru un update de firmware. Puteti contacta JMicorn la email: fae@jmicron.com

Va rog informati JMicorn ca utilizati versiunea de driver v0.104.