

**1. Q:** Après avoir installé Internet Explorer 9 sur une carte PV530, PV530-ITX, PV530A or PV530A-ITX, IE ne fonctionne plus normalement. Comment résoudre ce problème ?

**R:** Veuillez désinstaller le pilote VGA d'origine et installer la version 24.15.01f ou ultérieure depuis la beta zone.

Lien beta zone pour PV530: <http://www.asrock.com/mb/beta.fr.asp?Model=PV530>

Lien beta zone pour PV530-ITX: <http://www.asrock.com/mb/beta.fr.asp?Model=PV530-ITX>

Lien beta zone pour PV530A: <http://www.asrock.com/mb/beta.fr.asp?Model=PV530A>

Lien beta zone pour PV530A-IT: <http://www.asrock.com/mb/beta.fr.asp?Model=PV530A-ITX>

**2. Q:** Je n'arrive pas à copier un fichier en utilisant XFast USB sous Windows XP. Comment faire pour que cela fonctionne?

**R:** Veuillez télécharger et installer XFast USB v3.02.30 depuis le lien ci-dessous:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.fr.asp>

**3. Q:** Comment activer le DVI Dual-link sur les cartes mères équipées de chipsets AMD 880G et 890GX?

**R:** Veuillez régler l'option [Onboard HDMI HD Audio] sur [Disabled] dans le BIOS.

Chemin d'accès : BIOS-> Advanced-> North Bridge Configuration-> [Onboard HDMI HD Audio] sur Disabled.

