

1. K: Miután frissítettem Internet Explorer 9-re a PV530, PV530-ITX, PV530A vagy PV530A-ITX rendszeren, az Internet Explorer nem működik megfelelően. Hogyan tudom megoldani ezt a problémát?

V: Távolítsa el az eredeti VGA illesztőprogramot, majd telepítse a legújabb VGA illesztőprogramot: 24.15.01f (vagy próbáljon ki újabbat a béta zónából).

PV530 béta zóna: <http://www.asrock.com/mb/beta.hu.asp?Model=PV530>

PV530-ITX béta zóna: <http://www.asrock.com/mb/beta.hu.asp?Model=PV530-ITX>

PV530A béta zóna: <http://www.asrock.com/mb/beta.hu.asp?Model=PV530A>

PV530A-ITX béta zóna: <http://www.asrock.com/mb/beta.hu.asp?Model=PV530A-ITX>

2. K: Nem sikerül a fájlok másolása, ha XFast USB-t használok Windows XP alatt. Mit csináljak?

V: Töltse le és telepítse az XFast USB v3.02.30 verzióját az alábbi hivatkozásról:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.hu.asp>

3. K: Hogyan lehet engedélyezni a Dual-link DVI-t az AMD 880G, 890GX chipkészletű alaplapokon?

V: Állítsa az [Onboard HDMI HD Audio] opciót [Disabled]-re a BIOS-ban.

Útvonal: Bios -> Advanced -> North Bridge Configuration -> Disabled [Onboard HDMI HD Audio] opció.

