

1. Ε: Πως μπορώ να βελτιώσω τις επιδόσεις του Wi-Fi στο M8 σύστημά μου;

A: Παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1. Αναβαθμίστε την έκδοση του BIOS.

Z97-M8 P1.40 ή νεότερες εκδόσεις

Σύνδεσμος: [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 ή νεότερες εκδόσεις

Σύνδεσμος: <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

Βήμα 2. Απ-εγκαταστήστε τον driver Intel® Smart Connect Technology από το σύστημά σας.

2. Ε: Η οθόνη μου και το DisplayPort καλώδιό μου υποστηρίζουν DP1.2. Παρόλ' αυτά, ο AMD VGA driver εξακολουθεί να δείχνει "Μια οθόνη συμβατή με τις ταχύτητες και το multi-streaming του DisplayPort v1.2 είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένη με ένα καλώδιο που δεν υποστηρίζει το πρότυπο DisplayPort v1.2" στην πλατφόρμα AMD FM2+. Πως διορθώνω αυτό το πρόβλημα;

A: Παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε τον AMD VGA driver v14.9 για να λύσετε το πρόβλημα.

Σύνδεσμος κατεβάσματος AMD VGA driver V14.9 download link:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%20%20-%2064&rev=14.9>