

**1. Q: Come posso migliorare le prestazioni Wi-Fi del mio sistema M8?**

**A:** Segui la procedura descritta qui sotto.

Passaggio 1. Aggiorna la versione del BIOS.

Z97-M8 P1.40 o versioni successive

Link: [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 o versioni successive

Link: <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

Passaggio 2. Disinstalla il driver Intel® Smart Connect Technology dal tuo sistema.

**2. Q: Il mio monitor e il cavo DisplayPort supportano DP1.2. Tuttavia, il driver AMD VGA mostra ancora "Un display con velocità di trasmissione dati per DisplayPort v1.2 e multi-streaming è attualmente collegato ad un connettore che non supporta DisplayPort v1.2" sulla piattaforma AMD FM2+. Come posso risolvere questo problema?**

**A:** Scarica e installa il driver AMD VGA v14.9 per risolvere questo problema.

Link per scaricare il driver AMD VGA V14.9:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>